


## 【化学研磨】

化学研磨は古くからキリンス処理（硝酸あげ）などで知られている化学的な研磨方法で、電解研磨のように電気エネルギーを使うものではないので、亜鉛、カドミウムなどのほかは、強酸、強アルカリを使用する。

●化学研磨では、金属が研磨浴に研磨浴に溶解することが必要である。金属の溶解は、原則的に三つの形態に分かれる。

### (1) 水素イオンよりイオン化傾向の大なる金属：


この場合には、金属と水素イオンの置換という形で溶解する。



### (2) 水素イオンよりイオン化傾向の小なる金属：

この場合は、金属の酸化が行われ、次いで酸化物の溶解という形で溶解する。

(例) 銅の溶解…銅が硝酸に溶解する場合



### (3) 両性金属の場合：

アルミニウム、亜鉛などの両性金属の溶解は、(1) (2) の溶解と異なり、非金属性質を示す。

(例)  $Al + 2 NaOH = Na_2AlO_2 + H_2$  (アルカリの中和)

(引用文献：最新めっき技術 産業図書)